



# TREPREP

## TRÄ OCH TERASSFÖRNYARE

### Produktbeskrivning

TREPREP Trä/terassförnyare är en professionell, högkvalitativ produkt speciellt utformad för att avlägsna gamla oljor, fläckar etc, på all slags trä. Utspätt är det ett kraftfullt rengöringsmedel för att ta bort smuts och andra föroreningar.  
Är även ett snabbt och enkelt sätt att minska glänsande/hårda ojämna ytor på nytt trä för bättre en penetrerande finish.

### Egenskaper

- Tar bort fläckar, gammal olja och terrassbets.
- Minskar glänsande / hårda ytor (membran) på nytt trä.
- Rengör väderpåverkat trä.
- Tar bort tillverkarens stämplor / markeringar.
- Förbättrar penetration av oljebehandling på nytt trä.
- Använd som den är eller utspädd.

### Användningsområden

- Endast för utomhusbruk.
- Alla träsorter - tryckimpregnerad furu, hardwood, termoträ, exotiska träslag etc.
- Utvändiga trätor - Trädgårdsmöbler, trall, vindskydd etc.
- Horisontella och vertikala ytor.

### Teknisk data

**Viskositet:** Flytande vätska.  
**Specifik vikt (vid 20 ° C):** 1,05 ± 0,05.  
**Fysikaliskt tillstånd:** Vätska.  
**Antändlighet:** N / A.  
**Flampunkt:** N / A.  
**Hållbarhet:** 2 år i original öppnad förpackning.  
**Förpackningsstorlek:** 2,5 liter.  
**Färg:** Gulvit.  
**VOC:** N / A.

### Verktyg

- Syntetisk pensel.
- Syntetisk roller.
- Trädgårdsspruta.

### Tips vid användning

Utför alltid en test på en mindre yta innan arbetet påbörjas, för att hitta verkningstiden för borttagning/strippning eller rengöring av trävirket.  
Använd skyddshandskar, skyddsglasögon och skyddande kläder.  
Hardwood/exotiska träslag och träslag rika på tanniner dvs Cedar, ek, teak, IPE ... kan mörkna med TREPREP.  
Använda NET-TROL ® \* för neutralisering och för få tillbaka träets naturliga färg igen.  
Täck och skydda sånt du inte vill rengöra inklusive växter, buskar och aluminiumytor.  
Vid rengöring på vertikala ytor, arbeta nedifrån och uppåt.  
Arbetstemperatur+ 5 ° C och + 35 ° C.  
Applicera inte i direkt solljus eller på en uppvärmd yta. Låt inte TREPREP torka under verkningstiden.

### Förarbete

Skrapa bort tidigare behandling som är löst eller flagar.  
Borsta bort eventuella föroreningar dvs mossor, allmän smuts etc.

### Blandningsförhållanden

- Gamla olja och (stämplor tillverkare / märken), använd TREPREP utspädd.
- Minska glänsiga / hårda ytor, använd en del TREPREP till 4 delar vatten.
- För IPE, använd en del TREPREP till en del vatten.
- Rengöring, använd en del TREPREP till 5 delar vatten eller maximalt upp till en del TREPREP till 20 delar vatten, beroende på smutsgrad..

